



Web Contents



2024년 04월 30일 17시 01분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(호남로 64번길22상가 철거공사)

2021.03.18 조회수 258 등록자 최양인

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 호남로 64번길22상가 철거공사
- 주 소 : 목포시 호남로64번길 22
- 측정일자 : 2021.03.09~2021.03.10
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : (주)아셈환경연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

비산측정결과보고서(호남로64번길22상가).pdf (180 hit/ 450.2 KB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(영산로623(6병동) 석면...

다음글

석면비산농도 측정결과(목포부영초등학교)

MokPo - Si
Web Contents

