

251120

# 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

2018. 10. 01


접수번호

161002133

접수일

제 출 인	상호(대표자) ㈜곰두리 (이수미)		사업자등록번호 409-86-31403	
	주 소 광주광역시 서구 하남대로 672 (전화번호:062-383-3314)			
건 축 물	건물명 목포신항만 사무실/세관검역/정비고		위 치 전라남도 목포시 신항로294번길 45	
	연면적(㎡) 7,300.97㎡		작업기간 2018.08.24. ~ 2018.09.21	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 텍 스 : 3,196.97㎡, 개스킷 : 0.064㎡			
측정기관	상호(대표자) ㈜대한환경건설팅 (남가경)		사업자등록번호	
	주 소 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (전화번호:061-334-6895)			
측정 일시	2018. 09. 12. (1일)			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고			
측정 지점 위치(도식도)				
별첨1 참고				
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <p style="text-align: right;">년 월 일</p> <p style="text-align: right;">제출인 (주)곰두리 (인)</p> <p>특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하</p>				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없 음

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)



### [별첨2] 측정 결과

측정 결과						
측정위치		측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	총 유량 (ℓ)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1	부지경계선1	240.0	10.0	2400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	240.0	10.0	2400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	240.0	10.0	2400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	240.0	10.0	2400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	위생설비입구	40.0	10.0	400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	작업장주변1	120.0	10.0	1200.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	작업장주변2	120.0	10.0	1200.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	음압기배출구1 세관초소	40.0	10.0	400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9	폐기물반출구1 세관초소	40.0	10.0	400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*10	음압기배출구2 5층 계단실	40.0	10.0	400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*11	폐기물반출구2 5층 계단실	40.0	10.0	400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*12	음압기배출구2 4층 2구역	40.0	10.0	400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*13	음압기배출구3 4층 2구역	40.0	10.0	400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*14	폐기물반출구2 4층 2구역	40.0	10.0	400.0	0.003	미만

[ 81 2 ]

[별첨3] 측정 사진

목포신항만 내부환경 개선공사 중 석면해체공사			
			
1. 부지경계선1	2. 부지경계선2	3. 부지경계선3	4. 부지경계선4
			
5. 위생설비입구	6. 작업장주변1	7. 작업장주변2	8. 용압기배출구1
			
9. 폐기물반출구1	10. 용압기배출구2	11. 폐기물반출구2	12. 용압기배출구3
			
13. 용압기배출구4	14. 폐기물반출구3		

## 석면조사기관 지정서(변경)

기관명 (주)대한환경컨설팅  
소재지 (58223) 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (남평읍) (남평읍) (남평읍)  
대표자성명 남가경  
과이리 18-1)

지정사항	총 대행(지정)한 개	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정)한 개	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정)지역	석면조사기관

### ※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2016. 1. 26

광주지방고용노동청



원본대조필



## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제 출 인	상호(대표자) (주)곰두리 (이수미)	사업자등록번호 409-26-31402		
	주소 광주광역시 서구 하남대로 672 (전화번호:062-383-3314)			
건 축 물	건물명 목포신항만 사무실/세관검역/정비고	위치 전라남도 목포시 신항로294번길 45		
	연면적(㎡) 7,300.97㎡	작업기간 2018.08.24. ~ 2018.09.21		
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 텍 스 : 3,196.97㎡, 개스킷 : 0.064㎡			
측정기관	상호(대표자) (주)대한환경건설팅 (남가경)	사업자등록번호		
	주 소 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (전화번호:061-334-6895)			
측정 일시	2018. 09. 13. (1일)			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고			
측정 지점 위치(도식도)				
별첨1 참고				
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과를 제출합니다.				
년    월    일				
제출인 (주)곰두리				
(주)대한환경건설팅 인)				
특별자치도지사·시장·군수·구청장    귀하				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없 음

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

목포신항만 내부환경 개선공사 중 석면해체공사



범례	*NO		
	시료채취	대상건축물	부지경계선

목포신항만 내부환경 개선공사 중 석면해체공사



범례	*NO	<span style="border: 1px solid blue; display: inline-block; width: 50px; height: 15px;"></span>	<span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 50px; height: 15px;"></span>
	시료채취	대상건축물	부지경계선

### [별첨2] 측정 결과

측정 결과						
측정위치		측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	총 유량 (ℓ)	측정농도 [기준: 0.01개/cm]	초과여부
*1	위생설비입구	40.0	10.0	400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	작업장주변1 근로자휴게실	120.0	10.0	1200.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	응압기배출구1 근로자휴게실	40.0	10.0	400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	폐기물반출구1 근로자휴게실	40.0	10.0	400.0	0.003	미만
*5	응압기배출구2 주유소	40.0	10.0	400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	폐기물반출구2 주유소	40.0	10.0	400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	작업장주변2 정비고	120.0	10.0	1200.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	응압기배출구3 정비고1층 화장실	40.0	10.0	400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9	폐기물반출구3 정비고1층 화장실	40.0	10.0	400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*10	응압기배출구4 정비고2층 화장실	40.0	10.0	400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*11	폐기물반출구4 정비고2층 화장실	40.0	10.0	400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*12	응압기배출구5 정비고2층 사무실	40.0	10.0	400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*13	폐기물반출구5 정비고2층 사무실	40.0	10.0	400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*14	응압기배출구6 정비고2층 창고	40.0	10.0	400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*15	폐기물반출구6 정비고2층 창고	40.0	10.0	400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*16	작업장주변3 세관검역	120.0	10.0	1200.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*17	응압기배출구7 세관검역1층 2구역	40.0	10.0	400.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*18	폐기물반출구7 세관검역1층 2구역	40	10.00	400.00	0.003	미만
*19	응압기배출구8 변전실	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*20	폐기물반출구8 변전실	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*21	폐기물보관지점1	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*22	폐기물보관지점2	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만

[ 附 記 ]

[별첨3] 측정 사진

목포신항만 내부환경 개선공사 중 석면해체공사			
			
1. 위생설비입구	2. 작업장주변1	3. 음압기배출구1	4. 폐기물반출구1
			
5. 음압기배출구2	6. 폐기물반출구2	7. 작업장주변2	8. 음압기배출구3
			
9. 폐기물반출구3	10. 음압기배출구4	11. 폐기물반출구4	12. 음압기배출구5
			
13. 폐기물반출구5	14. 음압기배출구6	15. 폐기물반출구6	16. 작업장주변3
			
17. 음압기배출구7	18. 폐기물반출구7	19. 음압기배출구8	20. 폐기물반출구8



목포신항만 내부환경 개선공사 중 석면해체공사



21. 폐기물보관지점1



22. 폐기물보관지점2



제2016-120001호

## 석면조사기관 지정서(변경)

기관명 (주)대한환경컨설팅  
소재지 (58223) 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (남평읍) (남평읍) (남평읍)  
대표자성명 남가경  
소재지 광이리 18-1)

지정사항	총 대행(지정)한 개	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정)한 개	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정)지역	석면조사기관

### ※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2016. 1. 26

광주지방고용노동청



원본대조필

