


석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제 출 인	상 호(대표자) 철성건설주식회사(최기현)		사업자등록번호	
	주 소 전라남도 순천시 승주읍 승주로 719 (승주읍) (전화번호:062-400-4000)			
건 축 물	건물명 이지삼양팜스		위치 전라남도 목포시 영산로609번길 30	
	연면적(㎡) 9,784.26㎡		작업기간 2018/12/12 ~ 2019/03/25	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 텍 스 : 1112.38㎡, 슬레이트 : 2638.6㎡, 밤라이트 : 20.5㎡			
측정기관	상 호(대표자) ㈜대한환경컨설팅(남가경)		사업자등록번호	
	주 소 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (전화번호:061-334-6895)			
측정 일시	2019. 03. 25.			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고			
측정 지점 위치(도식도)				
별첨1 참고				
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <p style="text-align: right;">년 월 일</p> <p style="text-align: right;">제출인 철성건설 (각)  인)</p> <p style="text-align: center;">특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하</p>				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없 음

[별첨 1] 측정 위치도(측정 장소)

이지삼양팜스 목포공장 철거공사		
		
번 례	*NO	
	시료채취	부지경계선

[별첨2] 측정 결과

측정 결과					
측정위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1	부지경계선1	9:00 ~ 13:00	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	9:01 ~ 13:01	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	9:03 ~ 13:03	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	9:03 ~ 13:03	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	위생설비입구	9:10 ~ 11:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	작업장주변	9:11 ~ 11:11	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	음압기 배출구1	10:10 ~ 10:50	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	음압기 배출구2	10:11 ~ 12:11	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9	폐기물반출구	10:50 ~ 11:30	10.00	0.003	미만
[비 고]					

[별첨3] 측정 사진

이지상양팜스 목포공장 철거공사			
			
1. 부지경계선1	2. 부지경계선2	3. 부지경계선3	4. 부지경계선4
			
5. 위생설비입구	6. 작업장주변	7. 음압기배출구1	8. 음압기배출구2
			
9. 폐기물반출구	-	-	-

제2016-120001호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명 (주)대한환경컨설팅

소재지 (58223) 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (남평읍) (남평읍) (남평읍)
광이리 18-1)

대표자성명 남가경

지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관 할 지 역 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	석면조사기관

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2016. 1. 26

광주지방고용노동청



원본대조필



석면비산측정 결과보고서

- 이지삼양팜스 목포공장 철거공사 -



(주)대한환경컨설팅
CO.,LTD Daehan Environment Consulting