

# 민원서류

접수번호 : 135551

접수일시 : 2019.05.17 ■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

처리기한 : 2019.5.17

처리과 기록물 등록번호

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일								
제 출 인	상호(대표자) 주식회사 다운산업 주 소 경상북도 경산시 경안로 154 (삼북동) (전화번호 : 053-312-1050) 사업자등록번호 503-81-98429								
건 축 물	건물명 전라새마을회빌딩 위치 전라남도 목포시 교육로 59 (4층) 연면적(㎡) 4,940.71 ㎡ 작업기간 2019년 05월 14일 석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 텍스 784.71 ㎡, 밤라이트 654.40 ㎡ (필요 시 별지 첨부)								
측정기관	대표자 주식회사 심텍21 심 운 준 주 소 경상북도 경산시 삼풍로 27, 경북테크노파크 본부동 309B호 사업자등록번호 515-81-47791								
측정일시	2019년 05월 14일								
측정결과	<table> <tr> <th>시료번호</th><th>측정 지점</th><th>측정 결과(f/cc)</th><th>검출 석면</th></tr> <tr> <td colspan="4">별첨 1.</td></tr> </table>	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면	별첨 1.			
시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면						
별첨 1.									

측정 지점 위치(도식도)

별첨 2.

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2019년 05 월 일

제출인 주식회사 다운산업 최 해 경

목포시청장 귀하



첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

■ 별첨 1. 측정결과

## 측 정 결 과

▶ 석면 비산관리에 따른 공기 중 측정결과

시료번호	측정 지점	측정 시간 (분)	유량 (l/min)	측정 결과 ( f/cc )	검출 석면	초과여부
B12-024	부지경계선 1	240	12.3	0.001	백석면	노출기준 미만
B12-025	부지경계선 2	240	12.3	0.002	백석면	노출기준 미만
B12-026	부지경계선 3	240	12.3	0.001	백석면	노출기준 미만
B12-027	부지경계선 4	240	12.3	0.001	백석면	노출기준 미만
B12-028	위생설비	40	12.3	0.002	백석면	노출기준 미만
B12-029	음압기	40	12.3	0.002	백석면	노출기준 미만
B12-030	음압기	40	12.3	0.002	백석면	노출기준 미만

▶ 측정자 및 일자

측정자	박 영 준	측정일자	2019. 05. 14
분석자	권 혜 지	분석일자	2019. 05. 14

주식회사 심텍21 대표이사 심 윤



■ 별첨 2. 측정 지점 위치 ( 도식도 )



**S24** : 부지경계선 1

**S25** : 부지경계선 2

**S26** : 부지경계선 3

**S27** : 부지경계선 4

**S28** : 위생설비

**S29** : 음압기

**S30** : 음압기

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제 출 인	상호(대표자)	사업자등록번호	
	주 소	503-81-98429	
건 축 물	건물명	위치	
	연면적(㎡)	작업기간	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)]		
	텍스 784.71㎡, 밤라이트 654.40㎡ (필요 시 별지 첨부)		
측정기관	대표자	사업자등록번호	
	주 소	515-81-47791	
측정일시	2019년 05월 15일		
측정결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)
	검출 석면		
별첨 1.			

측정 지점 위치(도식도)

별첨 2.

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2019년 05 월 일

제출인 주식회사 다운산업 최 해 경

목포시청장 귀하



첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

■ 별첨 1. 측정결과

## 측 정 결 과

▶ 석면 비산관리에 따른 공기 중 측정결과

시료번호	측정 지점	측정 시간 (분)	유량 (l/min)	측정 결과 ( f/cc )	검출 석면	초과여부
B12-031	부지경계선 1	240	12.3	0.002	백석면	노출기준 미만
B12-032	부지경계선 2	240	12.3	0.001	백석면	노출기준 미만
B12-033	부지경계선 3	240	12.3	0.001	백석면	노출기준 미만
B12-034	부지경계선 4	240	12.3	0.001	백석면	노출기준 미만
B12-035	위생설비	40	12.3	0.002	백석면	노출기준 미만
B12-036	음압기	40	12.3	0.003	백석면	노출기준 미만
B12-037	음압기	120	12.3	0.002	백석면	노출기준 미만

▶ 측정자 및 일자

측정자	박 영 준	측정일자	2019. 05. 15
분석자	권 혜 지	분석일자	2019. 05. 15

주식회사 심텍21 대표이사 심운



■ 별첨 2. 측정 지점 위치 ( 도식도 )



**S31** : 부지경계선 1

**S32** : 부지경계선 2

**S33** : 부지경계선 3

**S34** : 부지경계선 4

**S35** : 위생설비

**S36** : 음압기

**S37** : 음압기