

# 민원서류

접수번호: 138476

접수일시: 2019.05.21

처리기한: 2019.5.23

처리과 기록물 등록번호

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호				접수일			
제 출 인	상호(대표자)	주식회사 다운산업			사업자등록번호	503-81-98429	
	주 소	경상북도 경산시 경안로 154 (삼북동) (전화번호 : 053-312-1050)					
건 축 물	건물명	전라새마을회빌딩			위치	전라남도 목포시 교육로 59 (4층)	
	연면적(㎡)	4,940.71 ㎡			작업기간	2019년 05월 16일	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 텍스 784.71 ㎡, 밤라이트 654.40 ㎡ (필요 시 별지 첨부)						
측정기관	대표자	주식회사 심텍21 심 운 준			사업자등록번호	515-81-47791	
	주 소	경상북도 경산시 삼풍로 27, 경북테크노파크 본부동 309B호					
측정일시	2019년 05월 16일						
측정결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면			
	별첨 1.						

측정 지점 위치(도식도)

별첨 2.

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2019년 05 월 일

제출인 주식회사 다운산업 최 해 경



목포시청장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	----------------------------------------------	------------

■ 별첨 1. 측정결과

## 측 정 결 과

▶ 석면 비산관리에 따른 공기 중 측정결과

시료번호	측정 지점	측정 시간 (분)	유량 (l/min)	측정 결과 ( f/cc )	검출 석면	초과여부
B12-038	부지경계선 1	240	12.3	0.001	백석면	노출기준 미만
B12-039	부지경계선 2	240	12.3	0.001	백석면	노출기준 미만
B12-040	부지경계선 3	240	12.3	0.002	백석면	노출기준 미만
B12-041	부지경계선 4	240	12.3	0.001	백석면	노출기준 미만
B12-042	위생설비	40	12.3	0.002	백석면	노출기준 미만
B12-043	음압기	40	12.3	0.002	백석면	노출기준 미만
B12-044	음압기	40	12.3	0.002	백석면	노출기준 미만
B12-045	폐기물 반출구	40	12.3	0.003	백석면	노출기준 미만

▶ 측정자 및 일자

측정자	박 영 준	측정일자	2019. 05. 16
분석자	권 혜 지	분석일자	2019. 05. 16

주식회사 심텍21 대표이사 심 윤



■ 별첨 2. 측정 지점 위치 ( 도식도 )



- S38** : 부지경계선 1
- S39** : 부지경계선 2
- S40** : 부지경계선 3
- S41** : 부지경계선 4
- S42** : 위생설비
- S43** : 음압기
- S44** : 음압기
- S45** : 폐기물 반출구