

## 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자) (유한)현석건설	사업자등록번호					
	주소 전라남도 담양군 담양읍 지침3길 7-29 연빌라 제가동 101호 (전화번호 : 010-3605-8007)						
석면해체·제거 사업장	건물명 목포해양대학교	위치 전라남도 목포시 해양대학로 91 (죽교동, 해양대학교)					
	연면적(㎡) 5,108.63㎡	작업기간 2020.01.14. ~ 2020.08.31.					
	석면건축자재 [길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎡)] 텍스 : 1,599.5㎡, 밤라이트 : 23.8㎡						
측정기관	대표자 ㈜대한환경컨설팅 (남가경)	사업자등록번호					
	주소 전라남도 나주시 정보화길26 (3층 304호) (전화번호:061-334-6895)						
	측정자 : 김동환 분석자 : 김승환, 백한나						
측정결과	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	별첨 2						
측정지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비고		
	별첨 3						
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <p style="text-align: right;">2020 년 6 월 26 일</p> <p style="text-align: right;">제출인(대표자) (유)현석건설 대표이사 최동권 (서명 또는 인)</p> <p>특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장      귀하</p>							
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본						수수료 없음

























[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)



### [별첨2] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고	
*1	부지경계선1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/06/22	불검출[검출한계 0.002미만]	
*2	부지경계선2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/06/22	불검출[검출한계 0.002미만]	
*3	부지경계선3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/06/22	불검출[검출한계 0.002미만]	
*4	부지경계선4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/06/22	불검출[검출한계 0.002미만]	
*5	위생설비입구	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/06/22	불검출[검출한계 0.002미만]	
*6	음압기배출구1 (4층 복도계단1)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/06/22	불검출[검출한계 0.002미만]	
*7	음압기배출구2 (4층 복도계단2)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/06/22	불검출[검출한계 0.002미만]	
*8	음압기배출구3 (2층 2208A)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/06/22	불검출[검출한계 0.002미만]	
*9	폐기물반출구1 (4층 복도계단1)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/06/22	불검출[검출한계 0.002미만]	
*10	폐기물반출구2 (4층 복도계단2)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/06/22	불검출[검출한계 0.002미만]	
*11	폐기물반출구3 (2층 2208A)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/06/22	불검출[검출한계 0.002미만]	
-	공시료	-		-	-	0개/100개 시야	
-	공시료	-		-	-	0개/100개 시야	
비 고							

[별첨3] 측정 사진

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
부지경계선 1,2				
	10:00	14:00	10:02	14:02
부지경계선 3,4				
	10:03	14:03	10:05	14:05
위생설비 입구 / 음압기배출구1				
	10:10	10:50	11:00	11:40
음압기배출구 2,3				
	11:05	11:45	11:10	11:50
폐기물반출구 1,2				
	13:30	14:10	13:40	14:20
폐기물반출구3				
	14:00	14:40	-	-

제2020-120001호

## 석면조사기관 지정서(변경)

기관명	(주)대한환경건설	
소재지	(58323) 전남 나주시 정보화길 26 (빛가람동) 1동 304호	
대표자성명	남가강	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

「산업안전보건법」 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2020. 1. 2.

광주지방고용노동청장







## 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자) (유한)현석건설	사업자등록번호					
	주소 전라남도 담양군 담양읍 지침3길 7-29 연빌라 제가동 101호 (전화번호: 010-3605-8007)						
석면해체·제거 사업장	건물명 목포해양대학교	위치 전라남도 목포시 해양대학로 91 (죽교동, 해양대학교)					
	연면적(㎡) 5,108.63㎡	작업기간 2020.01.14. ~ 2020.08.31.					
	석면건축자재 [길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎡)] 텍스 : 1,599.5㎡, 밤라이트 : 23.8㎡						
측정기관	대표자 (주)대한환경건설팅 (남가경)	사업자등록번호					
	주소 전라남도 나주시 정보화길26 (3층 304호) (전화번호:061-334-6895)						
	측정자 : 김동환 분석자 : 김승환, 백한나						
측정결과	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	별첨 2						
측정지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비고		
	별첨 3						
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <p style="text-align: right;">2020 년 6 월 26 일</p> <p style="text-align: right;">제출인(대표자) (유)현석건설 대표이사 최동권 (인)</p> <p>특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장      귀하</p>							
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본						수수료 없음

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

목포해양대학교 해사과학관 및 토질생물관 석면철거공사



























범례	*NO		
	시료채취	부지경계선	대상건축물













### [별첨2] 측정 결과

[illegible]



[별첨3] 측정 사진

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
부지경계선 1,2	 10:00	 14:00	 10:02	 14:02
부지경계선 3,4	 10:03	 14:03	 10:05	 14:05
위생설비 입구 / 음압기배출구1	 10:10	 10:50	 10:15	 10:55
음압기배출구 2,3	 10:16	 10:56	 10:17	 10:57
음압기배출구 4,5	 10:19	 10:59	 10:20	 11:00
폐기물반출구 1,2	 11:35	 12:15	 12:45	 13:25

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
폐기물반출구 3,4				
	13:30	14:10	14:00	14:40
폐기물반출구3 / 폐기물보관1				
	14:30	15:10	16:20	17:00
폐기물보관2				
	16:20	17:00	-	-

제2020-120001호

## 석면조사기관 지정서(변경)

기관명	(주)대한환경건설	
소재지	(58323) 전남 나주시 정보화길 26 (빛가람동) 1동 304호	
대표자성명	남가경	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

「산업안전보건법」 제38조의2 규정의 외하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2020. 1. 2.

광주지방고용노동청장



## 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자) (유한)현석건설	사업자등록번호					
	주소 전라남도 담양군 담양읍 지침3길 7-29 연빌라 제가동 101호 (전화번호 : 010-3605-8007)						
석면해체·제거 사업장	건물명 목포해양대학교	위치 전라남도 목포시 해양대학로 91 (죽교동, 해양대학교)					
	연면적(㎡) 5,108.63㎡	작업기간 2020.01.14. ~ 2020.08.31.					
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 텍스 : 1,599.5㎡, 밤라이트 : 23.8㎡						
측정기관	대표자 (주)대한환경건설팅 (남가경)	사업자등록번호					
	주소 전라남도 나주시 정보화길26 (3층 304호) (전화번호:061-334-6895)						
	측정자 : 김동환 분석자 : 김승환, 백한나						
측정결과	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	별첨 2						
측정지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비고		
	별첨 3						
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <p style="text-align: right;">2020 년 6 월 26 일</p> <p style="text-align: right;">제출인(대표자) (유)현석건설 대표이사 최동권 (서명 또는 인)</p> <p>특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장      귀하</p>							
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본						수수료 없음



[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소)

목포해양대학교 해사과학관 및 토질생물관 석면철거공사















범 례	*NO		
	시료채취	부지경계선	대상건축물

### [별첨2] 측정 결과

[illegible]

[별첨3] 측정 사진

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
위생설비 입구 / 음압기배출구1				
	9:50	10:30	9:55	10:35
음압기배출구2 / 폐기물반출구1				
	9:55	10:35	10:20	11:00
폐기물반출구2				
	11:00	11:40	-	-

제2020-120001호

## 석면조사기관 지정서(변경)

기관명	(주)대한환경건설링	
소재지	(58323) 전남 나주시 정보화길 26 (빛가람동) 1동 304호	
대표자성명	남가경	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 외하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2020. 1. 2.

광주지방고용노동청장







## 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자) (유한)현석건설	사업자등록번호					
	주소 전라남도 담양군 담양읍 지침3길 7-29 연빌라 제가동 101호 (전화번호 : 010-3605-8007)						
석면해체·제거 사업장	건물명 목포해양대학교	위치 전라남도 목포시 해양대학로 91 (죽교동, 해양대학교)					
	연면적(㎡) 5,108.63㎡	작업기간 2020.01.14. ~ 2020.08.31.					
	석면건축자재 [길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎡)] 텍스 : 1,599.5㎡, 밤라이트 : 23.8㎡						
측정기관	대표자 (주)대한환경컨설팅 (남가경)	사업자등록번호					
	주소 전라남도 나주시 정보화길26 (3층 304호) (전화번호:061-334-6895)						
	측정자 : 김동환 분석자 : 김승환, 백한나						
측정결과	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	별첨 2						
측정지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비고		
	별첨 3						
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <p style="text-align: right;">2020년 6월 26일</p> <p style="text-align: right;">제출인(대표자)(유)현석건설 대표이사 최동권 (서명 또는 인)</p> <p>특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장      귀하</p>							
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본						수수료 없음

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

목포해양대학교 해사과학관 및 토질생물관 석면철거공사



범례	*NO		
	시료채취	부지경계선	대상건축물

### [별첨2] 측정 결과

[illegible]

[별첨3] 측정 사진

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
폐기물보관지점 1,2				
	07:30	08:10	07:30	08:10



제2020-120001호

## 석면조사기관 지정서(변경)

기관명	(주)대한환경건설	
소재지	(58323) 전남 나주시 정보화길 26 (빛가람동) 1동 304호	
대표자성명	남가경	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할 지역 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2020. 1. 2.

광주지방고용노동청장

