

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상호(대표자) (주)삼주건설		사업자등록번호	
	주소: 전라남도 목포시 청호로 67번길 24-16 (죽교동) 1층			
건축물	건물명: 점포		위치: 전라남도 목포시 산정로 166	
	연면적(㎡) 1189.29㎡		작업기간: 2019.07.15.-2019.08.05	
	석면건축자재 [길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎡)] 천장재(텍스) 669.15㎡			
측정기관	대표자 (주)새날환경안전연구원		사업자등록번호	
	주 소 광주광역시 북구 본촌택지로 29번길 15			
측정 일시	2019.07.30 - 2019.08.01			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면
	붙임 1 참조			
측정 지점 위치(도식도 참조)				
붙임 2,3 참조				
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.				
2019 년 08 월 일				
제출인		(주)삼주건설		(서명 또는 인)
목포시장		귀하		
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]				

석면비산측정결과보고서

공사명: 목포시 산정로 166 석면해체제거공사

2019. 08



(주) 새 날 환경 안전 연구원

SaeNal Environment Safety Institute

공기중시료 분석결과서
Asbestos & other fibers by PCM

■ 측정일자: 2019.07.30.

no	측정항목	시료 번호	측정지점	측정결과 (기준:0.01f/cc)	검출 석면
1	비산석면	#1	부지경계선1	0.002	미만
		#2	부지경계선2	0.002	미만
		#3	부지경계선3	0.002	미만
		#4	부지경계선4	0.001	미만
		#5	작업장주변	0.003	미만
		#6	위생설비입구	0.003	미만
		#7	음압기공기배출구	0.004	미만
		#8	음압기공기배출구	0.004	미만
		#9	폐기물반출구	0.004	미만
		#10	폐기물반출구	0.003	미만
		#B1		0.000	
		#B2		0.000	

공기중시료 분석결과서
Asbestos & other fibers by PCM

■ 측정일자: 2019.07.31.


no	측정항목	시료 번호	측정지점	측정결과 (기준:0.01f/cc)	검출 석면
1	비산석면	#1	부지경계선1	0.002	미만
		#2	부지경계선2	0.001	미만
		#3	부지경계선3	0.002	미만
		#4	부지경계선4	0.002	미만
		#5	작업장주변	0.003	미만
		#6	위생설비입구	0.002	미만
		#7	음압기공기배출구	0.004	미만
		#8	폐기물반출구	0.004	미만
		#B1		0.000	
		#B2		0.000	

공기중시료 분석결과서
Asbestos & other fibers by PCM


■ 측정일자: 2019.08.01.

no	측정항목	시료 번호	측정지점	측정결과 (기준:0.01f/cc)	검출 석면
1	비산석면	#1	부지경계선1	0.001	미만
		#2	부지경계선2	0.002	미만
		#3	부지경계선3	0.002	미만
		#4	부지경계선4	0.002	미만
		#5	작업장주변	0.003	미만
		#6	위생설비입구	0.003	미만
		#7	응압기공기배출구	0.003	미만
		#8	폐기물반출구	0.004	미만
		#B1		0.000	
		#B2		0.000	


[붙임2] 석면비산 측정지점 위치(도식도)

작업위치: 산정로 166	
측정일자 : 2019. 07. 30	
	

[붙임2] 석면비산 측정지점 위치(도식도)

작업위치: 산정로 166
측정일자 : 2019. 07. 31


[붙임2] 석면비산 측정지점 위치(도식도)



[붙임3] 비산측정사진 - 1일차

			
#1 부지경계선1	#2 부지경계선2	#3 부지경계선3	#4 부지경계선4
			
#5 작업장주변	#6 위생설비 입구	#7 음압기공기배출구	#8 음압기공기배출구
			
#9 폐기물반출구	#10 폐기물반출구		

[붙임3] 비산측정사진 - 2일차



#1 부지경계선1



#2 부지경계선2



#3 부지경계선3



#4 부지경계선4



#5 작업장주변



#6 위생설비 입구



#7 음압기 공기배출구



#8 폐기물반출구

[illegible]

[붙임3] 비산측정사진 - 3일차



#1 부지경계선1



#2 부지경계선2



#3 부지경계선3



#4 부지경계선4



#5 작업장주변



#6 위생설비 입구



#7 음압기공기배출구



#8 폐기물반출구

[illegible]

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	(주)새남환경안전연구원	
소재지	(61020) 광주광역시 북구 본촌대지로29번길 15 2층 201호()	
대표자성명	최진영	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(자정) 지역	

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 질문에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

「산업안전보건법」 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2018. 3. 5.

광주지방고용노동청장

