

# 원 서류

접수번호: 18813

접수일시: 2021.03.17 ■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식] <개정 2019. 12. 24.>

-제 비210302호 -

처리기한: 03.18

처리과기물등록번호

## 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	제출인(소유자) 엄정숙		사업자등록번호				
	주소 전남 목포시 삼학로 363, 113동 1903호 T. 010-6331-2839						
석면 해체·제거 사업장	건물명(현장명) 목포시 호남로64번길 22 상가 철거공사		위치 전라남도 목포시 호남로64번길 22 (대안동,)				
	연면적(㎡)		작업기간 2021-03-02 ~ 2021-04-20				
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡³)] - 778.24㎡						
측정 기관	대표자 고강영		사업자등록번호 410-86-24557				
	주 소 전북 군산시 축동안3길 24, 한성빌딩 3F (주)아쌈환경연구원						
	측정자/분석자 주성근 / 고강영						
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	뒷면 별첨						
측정 지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비고		

뒷면 별첨

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2021 년 3 월 17 일  
엄 정 숙 (서명 또는 인)

제출인(소유자)

전라남도 목포시장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

# 1. 측정결과 - 2021. 03. 09











측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
SARA5100 / 7대	#1	부지경계선1	9.96	245	0.0010	검출한계 미만
	#2	부지경계선2	9.93	245	0.0012	검출한계 미만
	#3	부지경계선3	9.93	245	0.0012	검출한계 미만
	#4	부지경계선4	9.84	245	0.0014	검출한계 미만
	#5	위생설비입구	9.84	45	0.0037	미만
	#6	작업장주변	9.85	125	0.0036	미만
	#7	폐기물반출구	9.91	45	0.0040	미만





- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

## 2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 SARA5100 / 7대

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
부지경계선1			0.0010
	측정 시작 시간 10:00	측정 종료 시간 14:05	
부지경계선2			0.0012
	측정 시작 시간 10:03	측정 종료 시간 14:08	
부지경계선3			0.0012
	측정 시작 시간 10:04	측정 종료 시간 14:09	
부지경계선4			0.0014
	측정 시작 시간 10:06	측정 종료 시간 14:11	
위생설비 입구			0.0037
	측정 시작 시간 10:10	측정 종료 시간 10:55	

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
작업장주변	 <p>측정 시작 시간 10:30</p>	 <p>측정 종료 시간 12:35</p>	0.0036
폐기물 반출구	 <p>측정 시작 시간 11:00</p>	 <p>측정 종료 시간 11:45</p>	0.0040

# 1. 측정결과 - 2021. 03. 10.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
SARA-5100 / 7대	#1	부지경계선1	9.88	245	0.0014	검출한계 미만
	#2	부지경계선2	9.96	245	0.0008	검출한계 미만
	#3	부지경계선3	9.93	245	0.0012	검출한계 미만
	#4	부지경계선4	9.94	245	0.0010	검출한계 미만
	#5	위생설비입구	9.90	45	0.0037	미만
	#6	작업장주변	9.94	125	0.0043	미만
	#7	폐기물반출구	9.93	45	0.0033	미만

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하



## 2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 SARA5100 / 7대

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
부지경계선1			0.0014
	측정 시작 시간 10:10	측정 종료 시간 14:15	
부지경계선2			0.0008
	측정 시작 시간 10:12	측정 종료 시간 14:17	
부지경계선3			0.0012
	측정 시작 시간 10:14	측정 종료 시간 14:19	
부지경계선4			0.0010
	측정 시작 시간 10:17	측정 종료 시간 14:22	
위생설비 입구			0.0037
	측정 시작 시간 10:22	측정 종료 시간 11:07	

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
작업장주변			0.0043
	측정 시작 시간 10:30	측정 종료 시간 12:35	
폐기물 반출구			0.0033
	측정 시작 시간 11:26	측정 종료 시간 12:11	