



[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소)



### [별첨2] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고	
*1	부지경계1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/05/12	불검출[검출한계 0.002미만]	
*2	부지경계2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/05/12	불검출[검출한계 0.002미만]	
*3	부지경계3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/05/12	불검출[검출한계 0.002미만]	
*4	부지경계4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/05/12	불검출[검출한계 0.002미만]	
*5	위생설비입구	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/05/12	불검출[검출한계 0.002미만]	
*6	4층 음압기배출구	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/05/12	불검출[검출한계 0.002미만]	
*7	4층 음압기배출구	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/05/12	불검출[검출한계 0.002미만]	
*8	4층 폐기물반출구	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/05/12	불검출[검출한계 0.002미만]	
*9	3층 음압기배출구	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/05/12	불검출[검출한계 0.002미만]	
*10	3층 음압기배출구	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/05/12	불검출[검출한계 0.002미만]	
*11	3층 폐기물반출구	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/05/12	불검출[검출한계 0.002미만]	
-	공시료	-	-	-	-	0개 / 100개시야	
-	공시료	-	-	-	-	0개 / 100개시야	
비 고							

[별첨3] 측정 사진

측정지점	시작	종료	시작	종료
부지경계1 부지경계2				
	8:35	12:35	8:40	12:40
부지경계3 부지경계4				
	8:45	12:45	8:50	12:50
위생설비입구 4층 음압기배출구				
	10:15	10:55	13:05	13:45
4층 음압기배출구 4층 폐기물반출구				
	13:05	13:45	13:30	14:10
3층 음압기배출구 3층 음압기배출구				
	14:25	15:05	14:25	15:05
3층 폐기물반출구				
	15:05	15:45	-	-

제2020-120001호

## 석면조사기관 지정서(변경)

기관명	(주)대한환경컨설팅	
소재지	(58323) 전남 나주시 정보화길 26 (빛가람동) 1동 304호	
대표자성명	남가경	
지정사항	총 대행(지정) 한 개	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할 지역 대행(지정) 한 개	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 원  
검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준  
수하여야 한다.

「산업안전보건법」 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2020. 1. 2.

광주지방고용노동청장



# 석면비산측정 결과보고서

- 건축물 석면철거공사 -



**(주)대한환경컨설팅**  
CO.,LTD Daehan Environment Consulting

민원서류

접수번호: 145304

접수일시: 2021.05.18

처리기한: 2021.06.16.38

처리과기록물등록번호

석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식] <개정 2019. 12. 24.>

5/17

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자)	사업자등록번호					
	(주)삼성전자3호광장점						
	주소	전라남도 목포시 용당로213 (전화번호 : 010-8993-1819)					
석면해체·제거사업장	건물명	위치					
	(주)삼성전자3호광장점	전라남도 목포시 용당로213					
	연면적(㎡)	작업기간					
	-	2021/05/05 ~ 2021/06/30					
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)]						
	텍스 : 575.33㎡, 방라이트: 49.18㎡, 슬레이트 : 8.27㎡						
측정기관	대표자	사업자등록번호					
	(주)대한환경컨설팅 (남가경)	120-87-54330					
	주소	전라남도 나주시 정보화길26 (3층 304호) (전화번호:061-334-6895)					
	측정자 : 박성범						
	분석자 : 김승환						
측정결과	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	별첨 2						
측정지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비고		
	별첨 3						

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

년 월 일

제출인(대표자)

(주)삼성전자3호광장점 (서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장

귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]



[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소)











































[별첨2] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고	
*1	부지경계1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/05/13	불검출[검출한계 0.002미만]	
*2	부지경계2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/05/13	불검출[검출한계 0.002미만]	
*3	부지경계3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/05/13	불검출[검출한계 0.002미만]	
*4	부지경계4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/05/13	불검출[검출한계 0.002미만]	
*5	위생설비입구	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/05/13	불검출[검출한계 0.002미만]	
*6	작업장주변	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/05/13	불검출[검출한계 0.002미만]	
*7	음압기배출구1 (용당로 211 5층)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/05/13	불검출[검출한계 0.002미만]	
*8	음압기배출구2 (용당로 211 지하층)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/05/13	불검출[검출한계 0.002미만]	
*9	음압기배출구3 (용당로 211 2층)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/05/13	불검출[검출한계 0.002미만]	
*10	음압기배출구4 (용당로 211 2층)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/05/13	불검출[검출한계 0.002미만]	
*11	음압기배출구5 (용당로 211 1층)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/05/13	불검출[검출한계 0.002미만]	
*12	음압기배출구6 (용당로 213 1층)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/05/13	불검출[검출한계 0.002미만]	
*13	음압기배출구7 (용당로 213 1층)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/05/13	불검출[검출한계 0.002미만]	
*14	폐기물반출구1 (용당로 211 5층)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/05/13	불검출[검출한계 0.002미만]	
*15	폐기물반출구2 (용당로 211 지하층)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/05/13	불검출[검출한계 0.002미만]	
*16	폐기물반출구3 (용당로 211 2층)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/05/13	불검출[검출한계 0.002미만]	
*17	폐기물반출구4 (용당로 211 1층)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/05/13	불검출[검출한계 0.002미만]	



[별첨3] 측정 사진

측정지점	시작	종료	시작	종료
부지경계1 부지경계2				
	10:00	14:00	10:02	14:02
부지경계3 부지경계4				
	10:04	14:04	10:05	14:05
위생설비입구 작업장주변				
	13:00	13:40	13:00	15:00
음압기배출구1 음압기배출구2				
	10:10	10:50	10:15	10:55
음압기배출구3 음압기배출구4				
	10:40	11:20	10:40	11:20
음압기배출구5 음압기배출구6				
	11:00	11:40	12:55	13:35

측정지점	시작	종료	시작	종료
음압기배출구7 폐기물반출구1				
	12:55	13:35	10:20	11:00
폐기물반출구2 폐기물반출구3				
	10:30	11:10	11:20	12:00
폐기물반출구4 폐기물반출구5				
	11:45	12:25	14:00	14:40
폐기물반출구6				
	15:00	15:40	-	-

제2020-120001호

## 석면조사기관 지정서(변경)

기관명	(주)대한환경컨설팅	
소재지	(58323) 전남 나주시 정보화길 26 (빛가람동) 1동 304호	
대표자성명	남가정	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할 지역 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자표제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.

2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정에 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2020. 1. 2.

광주지방고용노동청장



대한21-337

시·군·구  
제출용

# 석면비산측정 결과보고서

- 건축물 석면철거공사 -



**(주)대한환경컨설팅**  
CO.,LTD Daehan Environment Consulting