

접수번호: 154668

접수일시: 2021.05.25

처리기한: 05.2609:25

처리과기록물등록번호

접수번호

접수일

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자)				사업자등록번호		
	김 만 수						
제출인	주소						
	전라남도 목포시 영산로153번지 12 (전화번호:...) )						
석면해체·제거사업장	건물명				위치		
	상가동				전라남도 목포시 백년대로323번길 20		
	연면적(㎡)				작업기간		
㎡				2021.05.11.-2021.05.24			
석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)]							
텍스 : 557.76㎡							
측정기관	상호(대표자)				사업자등록번호		
	한국안전환경컨설팅(주)(정영훈)				409-86-10335		
	주 소						
광주광역시 광산구 수완로48번길 36-6 (전화번호:062-511-5479)							
측정자 : 정영훈							
분석자 : 최우리, 김채영							
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	별지 첨부						
측정 지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진			비고
	별지 첨부						

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

년 월 일

제출인(대표자)


(서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장

귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

## 비파3차아파트 상가동 지하 텍스 해체 제거



























[별첨2] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)		유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고
1	부지경계선1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	21/05/20	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
2	부지경계선2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	21/05/20	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
3	부지경계선3	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	21/05/20	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
4	부지경계선4	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	21/05/20	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
5	위생설비입구	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	21/05/20	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
6	작업장주변	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	21/05/20	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
7	폐기물반출구1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	21/05/20	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
8	폐기물반출구2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	21/05/20	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
9	폐기물반출구3	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	21/05/20	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
10	폐기물반출구3	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	21/05/20	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
11	폐기물보관	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	21/05/20	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
-	공시료	-		-	-	0개/100개시야	-
-	공시료	-		-	-	0개/100개시야	-



[별첨3] 측정 사진

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
부지경계선1 부지경계선2				
	10:00	14:00	10:05	14:05
부지경계선3 부지경계선4				
	10:10	14:10	10:15	14:15
위생설비입구 작업장 주변				
	10:20	11:00	10:25	12:25
음압기배출구1 음압기배출구2				
	10:30	11:10	10:40	11:20
음압기배출구3 음압기배출구4				
	10:45	11:25	10:50	11:30
폐기물반출구				
	11:30	12:10	-	-

제2020-120002호

## 석면조사기관 지정서(변경)

기 관 명	한국안전환경컨설팅주식회사	
소 재 지	(62305) 광주광역시 광산구 수완로48번길 36-6 (수완동 1725)(수완동 1725)	
대표자성명	정영훈	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할 지역 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 지방노동권서장의 과로제출요구 및 점검에 적극 협조해야 한다.
2. 석면조사기관으로 지정받은 기관은 「산업안전보건법」에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.
3. 그 밖의 기타사항

※ "지정사항" 및 "준수사항"에는 지정기관의 종류에 따라 필요한 사항을 추가로 적거나 필요 없는 사항은 삭제합니다.

『산업안전보건법』 제120조에 따라 석면조사기관으로 지정합니다.

2020. 2. 12.

광주지방고용노동청장

