

접수번호 23.9.21
 접수일 2023.09.21
 처리기한 23.9.21 15:39
 처리과목 불동토조사

석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식] <개정 2021. 6. 28.>

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

제출인	접수번호	접수일					
상호(대표자)	사업자등록번호						
사단법인 한국문화유산협회	402-82-17912						
주소	전화번호						
대전광역시 서구 둔산대로117번길 44, 2층 207호	-						
석면 해체·제거 사업장	건물명	위치					
	청해사	전라남도 목포시 내동길 25-1					
	연면적(m ²)	작업기간					
	2,569.2	2023. 09. 01. ~ 2023. 09. 22.					
석면건축자재[길이(m)·면적(m ²)·부피(m ³)]							
천장재 - 1,879.42m ² , 칸막이 - 6.06m ² , 개스킷 - 0.52m ²							
측정기관	대표자	사업자등록번호					
	변상욱	305-86-01927					
	주소						
	대전광역시 유성구 복용로40번길 6-22, 201호(복용동)						
측정자 / 분석자							
장현창, 맹만호 / 변상욱, 유한욱							
측정결과	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	별첨 1						
측정지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비고		
별첨 2							

「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의
 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2023년


월

일

제출인(대표자)

사단법인 한국문화유산협회

전라남도 목포시장 귀하



첨부서류

「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본

주수로
없음